

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-naprawy-gwintu-model-m8-x-1-13-czesciowy-p-421.html>



## Zestaw do naprawy gwintu model M8 x 1, 13-częściowy

Cena brutto	<b>1 167,73 zł</b>
Cena netto	<b>949,37 zł</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>34899</b>
Kod producenta	<b>34899</b>
Producent	<b>Pichler</b>

### Opis produktu

Służy do naprawy uszkodzonego lub zniszczonego gwintu świecy żarowej.

W przypadku niewielkich uszkodzeń nić jest ponownie czyszczona kranem.

Zniszczony gwint usuwa się za pomocą frezu, a gwint otworu jest wycinany w tym otworze przez otwór gotowy do cięcia.

Na koniec wkładka gwintowana jest włożona.

Zestaw zawiera:

dotknij M8 x 1

1 szt. Wkładka do wkładów

-6 szt. Wkładek z gwintem wewnętrznym M8 x 1,  
długość 10 mm.

Model D odpowiedni do aluminiowych głowic cylindrów, np. Mercedes Benz CDI.

(Kod Pichlera 60421000).

Dostarczany w plastikowej kasce