

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-usuwania-wygietych-koncówek-zarówek-m10-x-1-25-15-warsztat-p-356.html>



Zestaw do usuwania wygiętych końcówek żarówek, M10 x 1,25,15 - WARSZTAT

Cena brutto **4 232,84 zł**

Cena netto **3 441,33 zł**

Czas wysyłki **4 dni**

Numer katalogowy **39391**

Kod producenta **39391**

Producent **Pichler**

Opis produktu

Zestaw zawiera preparaty do dokumentacyjnego czyszczenia komory świec żarowych bez demontażu głowicy cylindrów.

Nadaje się do wszystkich standardowych rozmiarów grzejników.

Podczas usuwania bardzo mocno przypalonych włókien, końcówka często pęka i pozostaje w komorze spalania.

W najgorszych przypadkach końcówka pęknie pod gniazdem świecy żarowej.

Końcówka świecy żarowej jest wtedy ledwo widoczna i nie można jej chwycić.

Nadaje się do pojazdów z silnikiem Toyota 1CD-FTV.

(Kod Pichlera 90417920).

Dostarczany w plastikowej kasecie