

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-tulejek-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-zarowej-p-2813.html>



Zestaw tulejek do naprawy zerwanego gwintu świecy żarowej

Cena brutto	246,24 zł
Cena netto	200,20 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S0000269
Kod producenta	S0000269
Producent	TESAM

Opis produktu

Zestaw zawiera tulejki o rozmiarach:

- M8 x 1 mm
- M10 x 1 mm
- M10 x 1.25 mm
- M12 x 1,25 mm

W zestawie występuje po 5 sztuk każdej tulejki