

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/gwintownik-m6-po-lewej-stronie-zestawu-nr-zam-kod-24402-do-nacinania-gwintu-w-korpusie-swiecy-zarowej-p-1223.html>



Gwintownik M6, po lewej stronie zestawu nr zam. kod 24402, do nacinania gwintu w korpusie świecy żarowej

Cena brutto	802,83 zł
Cena netto	652,71 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1191
Kod producenta	1191
Producent	Pichler

Opis produktu

Gwintownik M6, po lewej stronie zestawu nr zam. kod 24402, wyciąć nitkę w korpusie - wewnątrz świecy żarowej.

Gwint z zestawu do usuwania wygiętych żarówek, w dowolnej części z gwintem M9x1.

Zaprojektowany dla pojazdów FIAT.

W przypadku uszkodzenia gwintu można zamówić zestaw do naprawy gwintów M9x1 kod zamówienia: 4540.