


Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/m11-x-15-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-3485.html>



M11 x 1.5 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

Cena brutto	309,10 zł
Cena netto	251,30 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S0001604
Kod producenta	S0001604
Producent	TESAM

Opis produktu

Skok gwintu:

M11 x 1,5

Zestaw zawiera:

- 10 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.