

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/m12-x-1-5-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-3484.html>



M12 x 1,5 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

Cena brutto	314,03 zł
Cena netto	255,31 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S0001381
Kod producenta	S0001381
Producent	TESAM

Opis produktu

Skok gwintu:

M12 x 1,5

Zestaw zawiera:

- 10 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych.
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło.
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania.