

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/modul-nr-2-do-czyszczenia-komory-wtryskiwacza-z-zestawu-1910-p-52.html>



Moduł nr 2 do czyszczenia komory wtryskiwacza z zestawu # 1910

Cena brutto	3 587,00 zł
Cena netto	2 916,26 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	35604
Kod producenta	35604
Producent	Pichler

Opis produktu

Zestaw do częściowego czyszczenia z zestawu 1910.

zawartość tego zestawu:

3 szt. Frezarek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy w wykonaniu: 180 ° R 17 mm / 180 ° R 15:17 mm / 120 ° R 17: 18,8 mm

Podstawowy uchwyt frezarki wyposażony w ogranicznik głębokości

Smar do cięcia

Klucz imbusowy 3 mm

(Kod Pichlera 9038020)