

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/przyrzad-do-ustawienia-pierscienia-magnetycznego-citroen-jaguar-peugeot-land-rover-27-30-tdv6-hdi-p-2280.html>



## Przyrząd do ustawienia pierścienia magnetycznego Citroen / Jaguar / Peugeot / Land Rover - 2.7 3.0 TDV6 HDI

Cena brutto	<b>565,11 zł</b>
Cena netto	<b>459,44 zł</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>S0002368</b>
Kod producenta	<b>S0002368</b>
Producent	<b>TESAM</b>

### Opis produktu

Narzędzie umożliwia ustawienie pierścienia magnetycznego czujnika położenia wału korbowego

**Samochody:**

Citroen / Jaguar / Peugeot / Land Rover

**Silniki:**

2.7 3.0 TDV6 HDI