

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/tulejka-do-naprawy-zerwanego-gwintu-swiecy-iskrowej-m14-x-1-25-x-18-mm-p-2758.html>



## Tulejka do naprawy zerwanego gwintu świcy iskrowej M14 x 1,25 x 18 mm

Cena brutto	<b>23,93 zł</b>
Cena netto	<b>19,46 zł</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>S0001432</b>
Kod producenta	<b>S0001432</b>
Producent	<b>TESAM</b>

### Opis produktu

**Zastosowanie:**

Samochody ze świecami iskrowymi (zapłonowymi) M14 x 1.25 mm

Stanowi zarówno uzupełnienie zestawu Tesam S0001438 oraz S0001396