

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-naprawy-gwintu-gniazda-swiцы-zarowej-m10x1-p-415.html>



## Zestaw do naprawy gwintu gniazda świцы żarowej M10x1

Cena brutto **1 642,07 zł**

Cena netto **1 335,02 zł**

Czas wysyłki **4 dni**

Numer katalogowy **26398**

Kod producenta **26398**

Producent **Pichler**

### Opis produktu

Wymiar M10 x 1

Zestawy są przeznaczone przede wszystkim do naprawy gwintu w aluminiowych głowicach cylindrów, silników wysokoprężnych.

#### Zestaw zawiera:

- 1 szt. frez z pilotem do usunięcia oryginalnego gwintu
- 1 szt. gwintownik pod wkładkę gwintową
- 1 szt. gwintownik do oczyszczenia wewnętrznej strony wkładki
- 1 szt. narzędzie do wkręcania tulejek
- 1 szt. zestaw gwintowych tulejek.