

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-wyciagania-urwanych-zarnikow-swiec-zarowych-z-frezami-maxi-upgrade-m8x1-m9x1-m10x1-m10x1-25-p-1076.html>



ZESTAW DO WYCIAGANIA URWANYCH ŻARNIKÓW ŚWIEC ŻAROWYCH Z FREZAMI MAXI UPGRADE M8X1 M9X1 M10X1 M10X1,25

Cena brutto	2 025,00 zł
Cena netto	1 646,34 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	39559
Kod producenta	39559
Producent	TRIUMF

Opis produktu

Przeznaczony do usuwania wygiętej końcówki świecy żarowej z głowicy silnika bez wyjmowania jej bezpośrednio na silniku.

Naprawa trwa około 30 minut.

Zestaw przeznaczony wyłącznie do końcówek stalowych, nie ceramicznych.

Możesz łatwo przeprowadzić test za pomocą magnesu na końcówce nowej lub już zdemontowanej świecy żarowej.

Alternatywnie biały pierścień identyfikacyjny u góry oznacza, że końcówka jest ceramiczna, na przykład AUDI 2.7 i 3,0 I, VW CRAFTER.

Jeśli końcówka jest ceramiczna, konieczne jest zdjęcie głowicy silnika.

Zestaw ten w odróżnieniu od zestawu 7405 zawiera 3 szczotki czyszczące o średnicy najpopularniejszych końcówek grzałek.

Oprócz tych szczotek w zestawie znajdują się dwa frezy okrągłe, które są przeznaczone do obróbki wygiętej końcówki tak, aby końcówkę można było łatwo wywiercić.

Dostarczany w plastikowym pudełku ze szczegółową instrukcją użytkowania.