

Link do produktu: <https://www.ck.com.pl/zestaw-do-wymiany-tylnego-łożyska-kola-w-jumper-ducato-boxer-p-1037.html>



Zestaw do wymiany tylnego łożyska koła w Jumper, Ducato, Boxer

Cena brutto	5 016,00 zł
Cena netto	4 078,05 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	29258
Kod producenta	29258
Producent	Wallmek i Kungälv AB

Opis produktu

Zestaw do wymiany łożysk kół, tył. Łożyska wymieniane są bezpośrednio na samochodzie przy minimalnym demontażu. Łożyska i piasty zamontowane na podwoziu często potrzebują siły nawet 32 ton, połączonej z siłą uderzeniową w celu ich rozdzielenia.

Zestaw ten zastępuje hydrauliczną prasę stacjonarną o mocy nacisku 50 t.

Przyrząd do pólasi został tak skonstruowany, aby mógł zostać użyty do wszystkich 5 otworów piasty.

Przybliżony czas pracy: 40min/strona.

Zestaw zawiera:

1. Nasadka do zaciskania
2. Pierścień
3. Podkładka łożyska
4. Podkładka piasty
5. Adapter do demontażu pólasi, 5 otworów, Lkw
Średnica wewnętrzna \varnothing 23 mm



KRZYSZTOF CHACHLOWSKI
FHUP CK
Sklep internetowy CK TOOLS
www.ck.com.pl
email biuro@ck.com.pl
tel. 601462709

